Teelichthalter aus Gießharz

Anleitung Nr. 3499

Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Arbeitszeit: 30 Minuten

Tauche ein in die kreative Welt des Gießharzes! Mit dieser vielseitigen Technik lassen sich nicht nur edle Schmuckstücke oder dekorative Accessoires gestalten, sondern auch stimmungsvolle Teelichthalter. Wie du sie ganz einfach selbst erstellen kannst, zeigen wir dir in dieser Anleitung. Lass dich inspirieren und gestalte deine ganz persönlichen Lichtakzente!



Bevor du beginnst, solltest du deinen Arbeitsplatz gut vorbereiten. Lege eine robuste **Bastelunterlage** auf der Arbeitsfläche, um sie vor Verschmutzungen durch das Harz zu schützen. Denke daran, immer **Nitrilhandschuhe** zu tragen – Gießharz kann Hautreizungen verursachen, und der Schutz deiner Haut sollte oberste Priorität haben.

Schritt 1: Harz anmischen

Für das Anmischen des Harzes verwendest du idealerweise einen alten Kunststoffbehälter, den du nach dem Gebrauch problemlos entsorgen kannst, zum Beispiel einen leeren Joghurtbecher. Wichtig ist, dass du nur so viel Harz anmischt, wie du benötigst, um deine Gießform vollständig auszufüllen. Verwende die praktischen **VBS Mini Becher,** um die richtige Menge der beiden Komponenten abzumessen.

Mische das Harz und den Härter im **Verhältnis 1:1.** Übertrage beide Bestandteile gründlich mit einem **Holzstäbchen** in den Mischbecher. Rühre dann die Masse vorsichtig um, bis sie eine gleichmäßige Konsistenz hat – dies stellt sicher, dass das Harz richtig aushärtet und keine ungewollten Klumpen entstehen.

Schritt 2: Glitzer hinzufügen

Wenn du deinem Kunstwerk eine persönliche Note verleihen möchtest, kannst du nun Glitzerpartikel in Gold oder Silber hinzufügen. Dieser Schritt verleiht deinem Werk einen festlichen, eleganten Schimmer. Streue die Partikel vorsichtig in die Harzmasse und rühre erneut gründlich um, damit sie sich gleichmäßig verteilen.

Schritt 3: Füllen der Gießform und Bearbeitung der Oberfläche

Gieße die gemischte Harzmasse langsam und gleichmäßig in die vorbereitete Gießform. Achte darauf, dass die Masse alle Ecken und Kanten der Form erreicht. Um eventuelle Luftblasen, die das klare Erscheinungsbild beeinträchtigen könnten, zu entfernen, gehst du mit einem Embossing Trockner sanft über die Oberfläche des Harzes. Die Hitze erzeugt die benötigte Wärme, um Bläschen platzen zu lassen, was zu einer glasklaren Oberfläche führt.

Schritt 4: Schnelles Handeln bei Missgeschicken

Sollte beim Arbeiten etwas daneben gehen, ist schnelles Handeln gefragt. Frisches Harz lässt sich gut mit speziellem **Harzentferner** entfernen, bevor es aushärtet. Reinige die betroffenen Stellen zügig, um permanente Flecken zu vermeiden.

Schritt 5: Trocknen der Teelichthalter

Lass dein Harzkunstwerk **mindestens 24 Stunden** lang trocknen, bevor du es weiterverarbeitest oder aus der Form nimmst. Während dieser Zeit härtet das Harz vollständig aus und gewinnt seine finale Stabilität.

Sobald dein Werk **vollständig getrocknet** ist, kannst du es vorsichtig aus der Gießform nehmen. Wenn du möchtest, kannst du in die Mitte eine Teelichtkerze platzieren, um aus deinem Harzkunstwerk ein funkelndes Lichtobjekt zu machen.

Besuche unseren Onlineshop für alle benötigten Materialien und entdecke eine Vielzahl an Glitzerfarben, Gießformen und weiterem kreativen Zubehör, um mit deinem nächsten Bastelprojekt zu starten!

Must Have



Epoxidharz transparent

Füllmenge: 200 ml
Inhalt: 2 Stück

29,99 € (1 kg = 74,98 €)
~~UVP 34,99 €~~

Artikeldetails

Anzahl: − 1 + In den Warenkorb

Artikelangaben:

Artikelnummer	Artikelname	Menge
27914	Epoxidharz transparent	1
27915	Silikon-Gießform TeelichthalterRund	1
27916	Silikon-Gießform TeelichthalterQuadratisch	1
27917	Silikon-Gießform TeelichthalterStern	1
347212	VBS Mini-Becher, 24 Stück	1
132442-45	VBS Schneidematte "Hobby"45 x 30 x 0,3 cm	1
661140	VBS Holzstäbchen "Natur"	1
26104	Gold Silber Partikelmix, 9 Tiegel	1
552899	Embossing-Trockner	1
24743	Harz-Entferner	1
25209	Teelichter 7h "Pure Nature Lights"	1